

	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
	Diplomová práce
	Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie
	Pavlína Pourová
	Popis jednotlivých částí areálu kláštera
	9/2008
	příloha č. 0



Monastyrský klášter

Geologické posouzení

poruch stavebních objektů

z hlediska inženýrské geologie



## Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Diplomová práce

Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie

Pavlína Pourová

Inženýrskogeologická mapa

9/2008


příloha č. 1

**INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ MAPA**  
**OBLASTI MĚSTA, HRADU A KLÁŠTERU OSEK U DUCHCOVA**

měřítko 1 : 5 000


Autorský originál: RNDr. Jan Marek, CSc., únor 2006  
 a účastníci terénního kurzu inženýrskogeoologického mapování  
 - studenti Přírodnovědecké fakulty Univerzity Karlovy:  
 P. Pourová, J. Lacinová, L. Janáčková, R. Malát, O. Běhal,  
 M. Steiger, R. Suchomel

Marek



# GEOLOGICKÝ ŘEZ A-A'


měřítko délky 1:2000, výšky 1:2000



Univerzita Karlova v Praze, Přírodnovědecká fakulta
Diplomová práce
Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie
Pavlína Pourová


# GEOLOGICKÝ ŘEZ B-B'

měřítko délky 1:2000, výšky 1:2000



# GEOLOGICKÝ ŘEZ C-C'


měřítka délky 1:1000, výšky 1:500



	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta		
	Diplomová práce		
	Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie		
	Pavlína Pourová		
Geologický řez č. 3		9/2008	příloha č. 4

# GEOLOGICKÝ ŘEZ D-D'

měřítko délky 1:1000, výšky 1:500





## Vysvětlivky:

- navázky
- neogenní jíly
- 0,9 hladina podzemní vody



## GEOLOGICKÝ ŘEZ E-E'

měřítka délky 1:1000, výšky 1:500



Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Diplomová práce


Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie

Pavlína Pourová


Geologický řez č. 5

9/2008


příloha č. 6



## Legenda:



	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
	Diplomová práce
	Klášter Osek - posouzení poruch světelných objektů z hlediska inženýrské geologie
	Pavlína Pourová
Situace kláštera, sklepů, vodního systému a míst ovlivněných vlhkosti	9/2008 příloha č. 8



Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Diplomová práce


Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie

Pavlína Pourová

Katalog fotografií

9/2008

příloha č. 9



Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta	Dokumentové řízení
Dokumentové řízení z hlediska městské geologie	Klára Osek - posouzení proudu zavodních objektů
Pavlína Pourová	9/2008
Sítance fotografické dokumentace	příloha č. 9




Foto č. 1 Trhliny vzniklé různou tepelnou roztažností pískovcového nadokenního překladu a parapetu vůči okolnímu zdivu v místech oslabení zdi oknem




Foto č. 2 Propojení dvou oken nad sebou trhlinou vzniklou vlivem různé tepelné roztažnosti pískovce vůči okolnímu zdivu v místech oslabení zdi okny. Situaci zhoršuje špatný okap, který dotuje zeď vodou, a nevhodně umístěný větrák



Foto č. 3 Mírně šikmé trhliny v horní části štítové zdi budovy západního křídla, způsobené popuštěním vazných trámů, spojujících krokve střešní konstrukce valbové střechy



Foto č. 4 Pohled na horní část boční stěny čela západního křídla. Vložení táhel zabránilo dalším rozevírání trhlin, vzniklých od porušené konstrukce střechy.




Foto č. 5 Trhlina v příčné zdi pokoje v západním křídle kláštera, která vznikla průhybem stropu nad přízemím




Foto č. 6 Trhlina vzniklá vlivem mírného povolení opěr kleneb




Foto č. 7 Šikmá trhlina ve zděné příčce nad dveřmi. Trhlina vznikla důsledkem většího sednutí středního schodišťového sloupu.




Foto č. 8 Trhlina od lokálního sednutí



Foto č. 9 Vertikální dolů se otvírající trhliny v opěře gotické klenby v místech fontány křížové chodby



Foto č. 10 Vodorovné trhliny na čele kostela



Foto č. 11 Horizontální trhliny ve střední části kopule kostela v místech podepření ochozu lucerny



Obr.č. 12 Zahradní altán s masivními základy, mocnost zdi spodní části cca 1m



Foto č. 13. Shnilý strop zahradního altánu




Foto č. 14 Vytlačování horního pravého rohu okna, pravděpodobně vlivem povolené konstrukce střechy



Foto č. 15 Vážné poškození zdíva zahradního altánu i v důsledku náletové vegetace





Foto č. 16 Propad schodiště u zahradního altánu vlivem vyplavování materiálu tvořícího základ schodiště




Foto č. 17 Zahradní pavilón




Foto č. 18 Pravděpodobně vlivem špatně odvodněné rovné střechy došlo k zatékání vody a následně shnití stropní konstrukce




Foto č. 19 Vyvalování středního okna u zahradního pavilónu



Foto č. 20 Zvětrávání pískovcového překladu dveří zahradního pavilónu



Foto č. 21 Historická fotografie opěrné zdi velké vodní nádrže (Bíba a kol., 2007)





Foto č. 22 Maskaron na rozpadající se zdi, na fotografii z roku 1989 se nachází už je trubka, která původně končila v ústech maskaronu  
(Bíba a kol., 2007)




Foto č. 23 Pravděpodobně přistavěný opěrný pilíř velké vodní nádrže



Foto č. 24 Dodatečně přistavená další vrstva opěrné zdi, která se na některých místech zatím jen vybouluje, na některých je již zřízena. Na vyboulení zdi má vliv pravděpodobně voda, která zatéká mezi dvě neprovázané části zdi a při vytvoření ledu dojde k odtržení jedné vrstvy od druhé.




Foto č. 25 Rozpad opěrných pilířů  
zdi velké vodní nádrže.  
Vlivem zřícení klenby opěrného  
pilíře nad obvodovým kanálkem  
došlo k poklesu a odtržení opěrného  
pilíře




Foto č. 26 Trhlina vzniklá vlivem růstu náletové vegetace




Foto č. 27 Poškození opěrné zdi velké vodní nádrže v důsledku náletové vegetace



Foto č. 28 Výpusť přepadu z velké vodní nádrže v severní části kanálku nacházejícího se pod opěrnou zdí




Foto č. 29 Vliv zatékající vody v napojení okapů a svodů. V době pořízení snímku byly okapy i svod již opraveny.




Foto č. 30 Nedokonalé odvedení dešťové vody v napojení okapu a svodu




Foto č. 31 Vlhké zdivo okolo nadokenního překladu, které vzniklo vlivem odstříkující dešťové vody




Foto č. 32 Poškození obvodových zdí u budovy konventu, způsobené vzlínající vlhkostí





Foto č. 33 Poškození obvodových zdí v důsledku vzlínající vlhkosti




	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta		
	Diplomová práce		
	Klášter Osek - posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie		
	Pavlína Pourová		
Výsledky laboratorních zkoušek	9/2008	příloha č. 10	








vzorek z vrstu S19



vzorek z vrtu S14b




## **Vysvětlivky:**

## K22 - sondy převzaté z práce Svoboda (1967)

## S19 - sondy převzaté z práce Bíba a kol. (2007)

1,6m - hloubky založení převzaté z práce Svoboda (1967)

## - geologické řezy č. 3, 4 a 5





	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta		
	Diplomová práce		
	Klášter Osek -posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie		
	Pavlína Pourová		
Převzaté geologické sondy		9/2008	příloha č. 12

**Svoboda, L. (1967): Zpráva o výsledku stavebně-geologického průzkumu v areálu cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova – Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum n. p. Žilina**

<b>K1</b>		<b>K11 – krypta v kostele</b>
0 – 2,35	navážka	0 – 0,1 dlažba
2,35 – 4,1	jíl	0,1 – 0,3 navážka
		0,3 – 1,7 jíl
<b>K2a</b>		<b>K12</b>
0 – 2,7	navážka	0 – 1,8 navážka
2,7 – 3,5	jíl s kameny	1,8 – 1,95 jílovitý písek
3,5 – 4,0	jíl	1,95 – 3,9 jíl
<b>K3</b>		<b>K13</b>
0 – 1,8	navážka	0 – 1,4 navážka
1,8 – 3,7	jíl	1,4 – 3,1 jíl
<b>K4</b>		<b>K14</b>
0 – 0,15	dlažba	0 – 1,8 navážka
0,15 – 0,45	uhlí	1,8 – 2,3 jíl
0,45 – 1,8	jíl	
<b>K5</b>		<b>K15</b>
0 – 0,3	dlažba na škváře	0 – 1,2 navážka
0,3 – 1,2	navážka	1,2 – 3,2 jíl
1,2 – 2,7	jíl	
<b>K5a</b>		<b>K16a</b>
0 – 0,2	černá hlína	0 – 1,8 navážka
0,2 – 1,9	navážka	1,8 – 3,4 jíl
1,9 – 2,5	jíl	
<b>K6</b>		<b>K18</b>
0 – 0,05	betonová deska	0 – 2,05 navážka
0,05 – 0,55	navážka	2,05 – 2,55 jíl
0,55 – 1,3	jíl	
<b>K7</b>		<b>K19</b>
0 – 0,15	betonová deska	0 – 1,75 navážka
0,15 – 0,4	navážka (škvára)	1,75 – 3,1 jíl
0,4 – 2,1	jíl	
<b>K8</b>		<b>K20</b>
0 – 0,1	deska	0 – 0,7 navážka
0,1 – 0,5	navážka	1,7 – 2,1 jíl
0,5 – 1,3	jíl	
<b>K9a</b>		<b>K21</b>
0 – 0,2	humus	0 – 1,1 zed'
0,2 – 1,7	jíl s úlomky hornin	1,1 – 1,5 navážka
1,7 – 2,6	písčitý jíl s úlomky hornin	1,5 – 1,65 jíl
		<b>K22</b>
		0 – 1,2 navážka
		1,2 – 2,5 jíl

<b>K23</b>		<b>K33</b>	
0 – 0,15	dlažba	0 – 0,3	ornice
0,15 – 0,3	navážka	0,3 – 0,65	jíl
0,3 – 2,2	jíl	0,65 – 1,1	kamenný drén
		1,1 – 1,8	jíl
<b>K24</b>		<b>K34</b>	
0 – 0,15	dlažba	0 – 0,1	ornice
0,15 – 2,5	jíl	0,1 – 1,1	navážka
		1,1 – 2,2	jíl s balvany
		2,2 – 3,6	jíl
<b>K25</b>		<b>K35</b>	
0 – 2,15	navážka	0 – 0,7	navážka
2,15 – 3,35	jíl	0,7 – 0,95	kamenný drén
		0,95 – 3,0	jíl
<b>K26</b>		<b>K36</b>	
0 – 1,0	navážka	0 – 0,25	dlažba s podsypem
1,0 – 2,25	jíl	0,25 – 0,9	navážka
2,25 – 3,0	jílovec	0,9 – 3,6	jíl
<b>K27</b>		<b>K37</b>	
0 – 0,15	dlažba	0 – 0,15	dlažba
0,15 – 0,4	navážka	0,15 – 0,55	navážka
0,4 – 3,7	jíl	0,55 – 1,7	jíl
		1,7 – 2,2	balvanité štěrky v písčitém
		jílu	
<b>K28</b>		<b>K38</b>	
0 – 0,2	dlažba	0 – 0,8	navážka
0,2 – 0,5	navážka	0,8 – 2,6	jíl
0,5 – 3,8	jíl		
<b>K29</b>		<b>K39</b>	
0 – 0,4	dlažba	0 – 0,15	dlažba
0,4 – 1,7	navážka	0,15 – 0,35	navážka
1,7 – 2,4	jíl	0,35 – 1,5	jíl
<b>K30</b>		<b>K40</b>	
0 – 0,1	podlaha	0 – 0,25	ornice
0,1 – 0,4	navážka	0,25 – 2,5	jíl
0,4 – 0,5	podlaha		
0,5 – 0,8	navážka		
0,8 – 2,2	jíl		
2,2 – 2,6	uhlí		
<b>K31</b>		<b>K41</b>	
0 – 0,2	podlaha	0 – 0,25	humózní hlína
0,2 – 2,1	jíl	0,25 – 0,45	jílovitá hlína
2,1 – 2,3	uhlí	0,45 – 1,05	jíl
		1,05 – 3,6	jíl s balvany Ø 60cm
<b>K32 – ve sklepě sladovny</b>		<b>K41a</b>	
0 – 0,1	dlažba	0 – 0,6	navážka
0,1 – 2,35	jíl	0,6 – 1,0	jílovitá hlína
2,35 – 3,2	uhlí	1,0 – 2,4	jíl

**K42**

0 – 0,05	dlažba
0,05 – 0,35	navážka
0,35 – 0,4	dlažba
0,4 – 1,1	jíl

**Bíba, L. a kol.(2007): Untersuchung und Teilsanierung des umweltgeschädigten klösterlichen Wassersystems des Zisterzienserklosters Osek (Tschechische Republik)**

**S1**

0 – 0,7	ornice
0,7 – 0,8	jíl, jemně písčitý
0,8 – 2,2	hlína

**S2**

0 – 0,3	ornice, navážka (cihly)
0,3 – 0,5	jíl s úlomky hornin (cca 5cm velkých)
0,5 – 1,35	jíl
1,35 – 1,55	prachovitý jíl
1,55 – 1,7	jemný písek s úlomky hornin

**S3**

0 – 12,5	jíl
----------	-----

**S11**

0 – 0,45	ornice
0,45 – 0,65	navážka, jílovitý písek
0,65 – 0,95	hlína s čočkami jemného písku
0,95 – 1,3	jíl
1,3 – 1,43	hlína s malými úlomky hornin a cihel
1,43 – 2,6	hlína, úlomky cihel
2,6 – 2,9	jíl

**S14b**

0 – 0,1	ornice
0,1 – 1,2	navážka (cihly, pískovec)
1,2 – 2,2	hlína a navážka
2,2 – 2,6	písek se střední zrnitostí a jílem, úlomky pískovce a ruly
2,6 – 3,0	jíl, jemný písek
3,0 – 4,0	hlína
4,0 – 5,0	jíl s malými úlomky uhlí

**S16**

0 – 0,5	navážka
0,5 – 8,3	jíl

**S17**

0 – 0,4	ornice
0,4 – 8,7	hlína → jíl

**S19**

0 – 0,35	ornice, navážka s cihlami
0,35 – 3,0	hlína, malé úlomky hornin
3,0 – 4,0	hlína, jíl s písčitými proplástky
4,0 – 9,5	jíl

**S22**

0 – 0,4	ornice
0,4 – 6,0	hlína s jemně písčitými proplástky
6,0 – 10,5	hlína

**S24**

0 – 0,2	ornice
0,2 – 6,5	hlína/jíl
6,5 – 10,0	hlína

**S28**

0 – 0,4	navážka s úlomky cihel, zbytky kořenů
0,4 – 0,8	jíl s ojedinělými zbytky kořenů a úlomky hornin
0,8 – 3,8	navážka s úlomky hornin, středně písčitá

**S29**

0 – 0,3	ornice, humus
0,3 – 0,6	hlína s úlomky hornin
0,6 – 0,95	jíl
0,95 – 1,1	bitumenní jíl
1,1 – 3,0	navážka, jemně až středně písčitá
3,0 – 5,0	navážka s úlomky ruly, jemně až středně písčitá

**S30**

0 – 0,15	ornice, humus
0,15 – 1,0	hlína s písčitými vložkami, s úlomky cihel a hornin a zbytky kořenů
1,0 – 1,7	jemně slídnatý písek se střední ulehlostí
1,7 – 3,5	jíl s úlomky hornin
3,5 – 4,25	uhlí
4,25 – 4,85	uhelný jíl

**S31**

0 – 0,15	ornice
0,15 – 0,8	jíl s úlomky cihel a pískovce(cca 4cm)
0,8 – 2,5	jíl s organickou vložkou
2,5 – 4,5	jíl s organickou vložkou, úlomky cihel a kamenů
4,5 – 7,0	jíl s organickou vložkou

**S32**

0 – 0,1	ornice
0,1 – 0,3	hlína, úlomky cihel a kamenů až do 1,5cm
0,3 – 0,55	hrubozrnný písek, četné úlomky cihel a kamenů mezi 1,5 – 2cm
0,55 – 2,2	jíl s organickou vložkou, úlomky cihel a pískovce
2,2 – 6,0	jíl

**S33**

0 – 0,25	ornice
0,25 – 0,6	navážka, úlomky cihel a hornin
0,6 – 4,5	navážka se zvýšeným podílem cihel a úlomků hornin

**Absolon, A. (1986): Velkolom Koh-i-noor, inženýrskogeologické mapování, Geoindustria, Praha**

**10**

0 – 2,25	navážka
2,25 – 4,75	jíl

**63**

0 – 3,75	hlína
3,75 – 6,25	proluvium

**12**

0 – 2,0	navážka
2,0 – 4,5	jíl

**67**

0 – 4,0	hlína
---------	-------

**13**

0 – 2,1	navážka
2,1 – 4,6	jíl

**68**

0 – 1,4	navážka
1,4 – 3,6	hlína

**17**

0 – 1,2	navážka
1,2 – 3,2	jíl

**69**

0 – 1,75	navážka
1,75 – 4,2	hlína

**21**

0 – 1,5	navážka
1,5 – 2,8	jíl

**74**

0 – 3,2	navážka
3,2 – 4,8	hlína

**23**

0 – 0,9	navážka
0,9 – 2,4	jíl

**45**

0 – 4,2	navážka
---------	---------

**26**

0 – 0,5	navážka
0,5 – 4,1	jíl

**77**

0 – 0,4	hlína
0,4 – 2,6	jíl

**30**

0 – 0,4	navážka
0,4 – 1,9	jíl

**84**

0 – 0,6	navážka
0,6 – 3,6	jíl

**33**

0 – 0,2	navážka
0,2 – 2,7	jíl

**87**

0 – 3,0	navážka
3,0 – 4,0	hlína

**43**

0 – 1,3	hlína
---------	-------

**91**

0 – 2,0	hlína
2,0 – 4,0	jílovitá hlína

**54**

0 – 2,75	hlína
2,75 – 5,35	proluvium

**92**

0 – 2,0	hlína
2,0 – 4,4	písek

**93**  
0 – 1,8        hlína

**159**  
0 – 2,5        hlína  
2,5 – 7,2      jíl

**237**  
0 – 1,2        hlína  
1,2 – 10,5     jíl

**240**  
0 – 1,6        hlína  
1,6 – 8,0      jíl

**242**  
0 – 2,0        hlína  
2,0 – 10,0     jíl

**J1**  
0 – 8,0        svahové hlíny  
8,0 – 10,5     rula

**D37**  
0 – 1,0        svahové hlíny  
1,0 – 8,5      pískovec

**D84**  
0 – 0,5        svahové hlíny  
0,5 – 2,0      rula

**D85**  
0 – 1,0        svahové hlíny  
1,0 – 2,0      rula

**Krupica, J. a Rzonos, A. (1960): Výpočet zásob hnědého uhlí dobývacího prostoru dolu  
Gottwald se stavem k 1.1.1960, SHR, Teplice**

**OS-02**

0 – 172	jíl
172 – 179	uhlí
179 – 184	jíl

**OS-03**

0 – 152	jíl
152 – 156	uhlí
156 – 161	jíl

**OS-18**

0 – 107	jíl
107 – 116	uhlí
116 -175	jíl

**OS-20**

0 – 111	jíl
111 – 115	jíl s uhlím
115 – 365	jíl
365 – 366	uhlí

**OS-121**

0 – 100	jíl
100 – 110	střídání uhlí a jílu
110 – 390	jíl
390 – 420	uhlí
420 – 440	jíl

**OS-122**

0 -12	jíl s kameny
12 – 64	pískovec
64 – 250	jíl
250 – 272	uhlí
272 – 274	jíl
274 – 276	pískovec