

ERRATA

Ověření funkčnosti vybraných běžeckých sporttesterů vybavených GPS

Str. 47 Kapitola 4.2.1 Ověřované sporttestery Tabulka 3: Přehled informací o ověřovaných sporttesterech

Chybné znění: „Garmin 910 TXGarmin 620Polar RC3Suunto ambit 2 RADidas Smart Run GPS

Úvedení na trh4. 10. 201116. 9. 201313. 8. 201129. 4. 201316. 10. 2013

Cena 9500,-10500,-7600,-10000,-1000,-

Rozměry/ Objem cm354 x 61 x 15 / 4945 x 45 x 12,5 / 2046 x 46 x 13 / 2950 x 15 / 3048 x 48 x 15 / 30

Hmotnost72 g45 g58 g 70 g80,5 g

ČipSiRF IVMediaTek chipsetSiRF IVSiRF IVcombo chip Murata LBEL1CESEC (WL1281)

Přesnost udávaná výrobcem+/- 12 feetNení uvedeno+/- 2% +/- 2 km/k1 m *Není uvedeno

Výdrž baterie s gps20 hodin10hodin12 hodin8 hodin4h /3,5 h **

Počet kanálů48Není uvedeno4848Není uvedeno.“

Správné znění: „Garmin 910 TXGarmin 620Polar RC3Suunto ambit 2 RADidas Smart Run GPS

Úvedení na trh4. 10. 201116. 9. 201313. 8. 201129. 4. 201316. 10. 2013

Cena 9500,-10500,-7600,-10000,-10000,-

ČipSiRF IVMediaTek chipsetSiRF IVSiRF IVcombo chip Murata LBEL1CESEC (WL1281)

Přesnost udávaná výrobcem+/- 12 feetNení uvedeno+/- 2% +/- 2 km/k1 m *Není uvedeno

Výdrž baterie s gps20 hodin10hodin12 hodin8 hodin4h /3,5 h ** Počet kanálů48Není uvedeno4848Není uvedeno.“

Str. 62 Kapitola 6 DISKUZE Potvrzení a vyvrácení hypotéz H1:

Chybné znění: „Žádný z ověřovaných přístrojů nevykazoval při žádném z přímočarých testů odchylku větší než 1%. Z hodnot v Tabulce 5a a Tabulce 5b je zřejmé, že nejhorší naměřená hodnota odchylky měření je $\bar{a} -0,53\%$. Hypotézu tedy můžeme přijmout.“

Správné znění: „Žádný z ověřovaných přístrojů nevykazoval při žádném z přímočarých testů odchylku větší než 1%. Z hodnot v Tabulce 7a a Tabulce 7b je zřejmé, že nejhorší naměřená hodnota odchylky měření je $\bar{a} -0,53\%$. Hypotézu tedy můžeme přijmout.“

Str. 62 Kapitola 6 DISKUZE Potvrzení a vyvrácení hypotéz H2:

Chybné znění: „U jednoho z ověřovaných přístrojů byla opakovaně zjištěna odchylka měření větší než +/- 2%. V Tabulce 6a a Tabulce 6b je možno zjistit překročení hodnot více jak dvojnásobně. Hypotézu tedy nemůžeme přijmout.“

Správné znění: „U jednoho z ověřovaných přístrojů byla opakovaně zjištěna odchylka měření větší než +/- 2%. V Tabulce 8a a Tabulce 8b je možno zjistit překročení hodnot více jak dvojnásobně. Hypotézu tedy nemůžeme přijmout.“