

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá posouzením škod na budovách kláštera v Oseku. Nejprve byla provedena rešerše starších geologických průzkumů z této oblasti. Dále byly posuzovány škody na objektech. Škody jsou zde rozdělené podle příčiny vzniku. Posuzuje se, jak se projevil vliv konstrukce a vliv geologie základové půdy. Dále se zde řeší problémy ohledně vlhkosti budov – posouzení, kde měl vliv poškozený historický vodní systém a kde se projevil vliv od vzlínivosti podzemní vody.

Nebyl zjištěn vliv poddolování hlubinnou těžbou hnědého uhlí na stavby kláštera.