



Diplomová práce Pavlína Pourové
“Klášter Osek – posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie”

Vyjádření vedoucího práce

Cílem diplomové práce bylo shromáždit archivní údaje o poddolování a podloží budov kláštera v Oseku, sestavit katalog poruch na jeho stavbách, pokusit se analyzovat jejich příčiny a případně navrhnout koncepci sanace.

Diplomantka získala řadu publikací a její rešerše splňuje požadavky na DP. Katalog škod je rovněž zdařilý, i když některé závěry mohou být subjektivní. Oceňuji, jak se se zadáním, které je v některých aspektech bližší stavebnímu inženýrství než geologii, posluchačka geologie vypořádala. Konstatuji, že přes extrémně liknavý přístup k DP (práce byla zadána v prosinci 2005 a seriózní práce začala až po dvou letech) podařilo se nakonec zadání splnit velmi dobře. Vzhledem k tomu, že kompletní rukopis jsem neměl k dispozici (konzultace byly sice relativně časté, ale probíhaly na poslední chvíli) zjistil jsem v odevzdané práci sice některé formální chyby (např v anglickém abstraktu), které bude třeba po obhajobě opravit, ale po věcné stránce považuji práci za zdařilou a souhlasím s její obhajobou 18/9/2008.

17. září 2008

Jan Boháč