

Abstrakt

V souvislosti se snahou o postupné zvyšování retenční kapacity povodí a zmírnění variability odtoku v pramenné oblasti toků se do popředí zájmu dostává myšlenka obnovy některých vodních nádrží původně využívaných při splavování dřeva, tzv. klauz. Tato bakalářská práce přibližuje na základě studia historických pramenů a literatury a vlastního průzkumu v terénu příčiny a období vzniku krkonošských klauz a zabývá se jejich funkcí a lokalizací vystavěných klauz v terénu. Zaměřuje se také na popis jejich současného stavu. Výsledkem jsou dohledané informace o celkem 22 krkonošských klauzách, vystavěných převážně v 2. pol. 16. století. Polovinu z tohoto počtu se podařilo přesně lokalizovat, ostatní klauzy byly určeny s přesností na vodní toky. Z lokalizovaných klauz bylo vybráno 6 různorodých lokalit, které jsou v této práci podrobně popsány a zdokumentovány. Výběr byl uskutečněn na základě odlišností daných např. mírou zachovalosti klauzy či viditelným antropogenním ovlivněním vodního toku v místě původní klauzy.

Klíčová slova: plavení dřeva, klauza, Krkonoše, historie, současný stav